

電動ガン用 SBD 取扱説明書

最終更新 2014.4.28

この度はG.A.W.製 電動ガン用SBDをお買い求めいただきありがとうございます。

このデバイスは、モーターに取り付けるだけでスイッチ焼けの原因となる、ON-OFF時の大電圧(逆起電力)をモーターの回転エネルギーとして消費させることで、スイッチの寿命を大幅に伸ばせる物になります。





動作原理

上の2つの図が、オシロスコープにてスイッチにかかる電圧波形を測定した物になります。 使用バッテリーは9.9V 1100mAh 30Cのリフェバッテリー、モーターはEG1000、 ギアボックスはノーマルのVer.2になります。

図のX軸が時間(1メモリ25ms)、Y軸が電圧(1メモリ5V)となります。

左図はSBD無しで、スイッチONとOFF時に大きな逆起電力発生し 電源電圧より大きく、約15Vに達しています。これがスイッチ摩耗の主な原因となり セッティングによっては電源電圧の5~10倍に達することがあります。

右図はSBD装着後で、逆起電力が一切発生していないのが分かります。
SBDを装着することで逆起電力の向きを変え、バッテリーと同じく
モーターの回転エネルギーとすることで、モーター自身で消費させてしまいます。
回転エネルギーと言ってもほんの一瞬で、モーターを回すだけの力はありません。
故に、SBDを取り付けたことでセミオートがオーバーランすると言うこともありません。

FETデバイスと比較したメリット デメリット

FETデバイス

Oメリット

スイッチ焼けを完全に無くせる

×デメリット

- ・取り付けに技術が必要
- ・破損の際に暴走の危険性がある
- 場所に制約がある

SBD

Oメリット

- |・取り付けがとても簡単
- ・暴走の危険性が無い

×デメリット

- スイッチ焼けを完全には無くせない
- ・高負荷環境には不向き


詳細な実験データ、原理はこちら

http://gungineer.matrix.jp/nagamono_custom/dendou/battery/sw/sw.htm

取り付け方1 ブラシスプリングで挟む方法



手順その1 配線を適度な長さに切り、 先端の被覆を5mmほど剥がします。



手順その2 赤い線をモーターの+部分、 黒い線をモーターの-部分の ブラシ配線と共に、ブラシスプリングで 挟みます。

これで、この方法は取り付け完了です。

SBDはグリップ内の空きスペースなど、邪魔にならないところに収納します。

Ver.2ギアボックスの場合、グリップ底蓋にSBD配線を挟む可能性がありますので注意して組み込んでください。

Ver.3ギアボックス/機種はスペースが狭いので 無理に納めようとせず、ゆとりを持った配置に調整してください。


くれぐれも極性を間違えたり、ショートさせないでください。

対応バッテリー電圧は13.2V(リフェバッテリー4セル)までとなりますが 極端なハイサイクルなど、高負荷環境下では効果を発揮しにくい場合がございます。 その場合は、高スペックのFETデバイスを推奨いたします。


取り付け方2 はんだ付け方法



手順その1 配線を適度な長さに切り、 先端の被覆を5mmほど剥がします。



手順その2 それぞれの線に予備はんだを付けます




手順その3 ブラシホルダー 写真赤丸部分の 表面をヤスリがけして、メッキを剥がしま す。

こうすることで、 はんだが乗りやすくなります。



手順その4

メッキを剥がした部分に はんだを乗せます。




手順5

SBDの赤い線を+に、 黒い線をマイナスに それぞれはんだ付けします。

これではんだ付け方法は完成です。


取り付け方3 付属端子を使うネジ止め方法



おまけ



特殊構造のモーターでの注意点



上の写真はG&PのM120モーターで、エンドベルをモーター内部の金具にネジ止めして固定する構造になっています。

金具にネジ止めしたときに電気が通らないよう、 純正は樹脂製ネジと絶縁ワッシャーを使っています。 万が一、樹脂製ネジを紛失して金属製ネジ+絶縁ワッシャーを使っている場合、 これにSBDを取り付けてしまうと、SBDを介して電源がショートし破損してしまいます。

こう言った構造のモーターに取り付ける場合、必ず樹脂製のネジを使ってください。 紛失した場合、ネジ屋さんなどで購入してください。